

ailleun I シリーズ対応カメラ一覧

ailleun I シリーズ (YS-1000/YS-1000M/YS-1000MC) の対応カメラです。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

※YS-1000MC にてマルチキャストで運用する時は、本表の対応カメラと異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

●Panasonic

●カメラ BB
BB-HCM100、110、511、515、531、527、547、580、581、701、705、715、735、BB-SC384 (*1)、BB-ST162 (*3)、ST165 (*3)、BB-SW172 (*3)、SW175 (*3)、SW174W (*3) (*4)
●i-pro
DG-SP102、SP304V、SP305、NP244、NP304、NP502、NW502S、SF334、SF335、NF282、NF282WD、NF302、NS202A、SW355 (*1)、SC385 (*1)、SW395(J) (*1)、SF132 (*2)、SF135 (*2)、SP509(J) (*2)、SW155 (*2)、SW559 (*2)、NW960 (*2)、SW396(J) (*2)、SW314(J) (*2)、SW316(J) (*2)、SW316L(J) (*2)、SC386 (*2)、SF539 (*5)、GXE100 (*6)、SW395A(J) (*6)、SW396A(J) (*6)、SF438 (*9)、SW458 (*9)、WV-SF138 (*10)、SW158 (*10)、SC588 (*10)、SW598J (*10)

●AXIS

M1011、M1054、M1103、M1104、M1113、M1114、P1311、P1343、P1344、P1346、M3011、M3014、M3203、M3204、P3301、P3304、P3343、P3344、M5013、M5014、M7001 (*2)、M3113-R (*2)、M3114-R (*2)、M3113-VE (*5)、M3114-VE (*5)、M2014-E (*6)、P1353 (*6)、P1354 (*6)、P1355 (*6)、M3006-V (*6) (*7)、P1204 (*6)、P1214 (*6)、Q7404 (*6) (*8)、Q1602 (*11) (*3)、Q1604 (*11) (*3)、P3353 (*11) (*12)、P3354 (*11) (*12)、P3363-V (*11) (*12)、P3363-VE (*11) (*12)、P3364-VE (*11) (*12)、P3364-LVE (*11) (*12)、P3364-V (*11) (*12)、P3364-LV (*11) (*12)、P3346 (*4) (*12)、P5512 (*13)、P5522 (*13)、P5532 (*13)、P5534 (*13)、P3384-V (*13)、P3384-VE (*13)、Q7401 (*13)

●SONY

SNC-CH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280

SNC-DH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280

(*1)本機のソフトウェアバージョンがV01.02以上である必要があります。

(*2)本機のソフトウェアバージョンがV01.05以上である必要があります。

(*3)本機のソフトウェアバージョンがV01.06以上である必要があります。

(*4)本機とカメラを直接無線で接続することはできません。

(*5)本機のソフトウェアバージョンがV01.07以上である必要があります。

(*6)本機のソフトウェアバージョンがV01.09以上である必要があります。

(*7)カメラのレートが20以上にするにはPCから設定が必要です。

(*8)かんたん設定ではカメラ1のみの登録となります。

カメラ2~4を登録するには別途PCからの設定が必要です。

(*9)本機のソフトウェアバージョンがV01.09以上である必要があります。

また撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。

詳しくは以下の説明資料をご確認ください。

(https://aileunsys.co.jp/aileun2/download/YS-2000_sf438_sw458_setpu_20130829.pdf)

全方位カメラ説明資料ダウンロード

(*10)本機のソフトウェアバージョンがV01.10以上である必要があります。

(*11)H.264 プロファイル方式により画像壊れることがあります。

その際は、Setup→Video&Audio→H.264→H.264 profile を Baseline に変更してください。

(*12)本機のソフトウェアバージョンがV01.16以上である必要があります。

(*13)本機のソフトウェアバージョンがV01.17以上である必要があります。